

Dendrokronologisk undersökning av timmerbyggnader i Bingsjö hösten 2006

Syfte och förutsättningar

Huvudsyftet med undersökningen var att fastställa byggnadsår för två torkrior i Bingsjö, ett led i den forskning som bedrivs inom studiecirkeln Gävle Dala Finnkultur.

Förväntningen var att dateringen skulle bekräfta ett antagande om 1600-tals byggnader.

Provtagning gjordes i alla byggnaderna vid samma tillfälle den 14 oktober 2006.

För att höja säkerheten i analysen togs två olika provserier, som analyserades var för sig av två olika personer. Detta gjordes med olika hjälpmedel, men samma referensmaterial och analysprinciper nyttjades. Se detaljer längre fram i texten.

En liten "bonus" i projektet blev provtagning av övre stockvarven i mangårdsbyggnaden på Klockargården, vilket gav en liten vink om byggnadens historia.

I den ena provserien deltog Kjell Nordkvist som provtagare och analysen utfördes av Jan-Olov Språng. Bertil Israels svarade för den andra provserien.

Bertil Israels svarar även för sammanställning av denna gemensamma rapport.


Bilderna är tagna av Matts Brusén, Joa Silver och Bertil Israels.

Den ena byggnaden, rian vid Grällsgården, ligger litet utanför byn strax norr om vägen mellan Lamborn och Bingsjö, med geografisk läge Lat.N 61 1 7,49 Long. E 15 39 46,32

De andra två byggnaderna har positionen Lat.N 61 1 8,65 Long. E 15 38 52,98 och

ligger utefter gamla byvägen mellan gårdarna, ungefär mitt på.

Se kartan nedan.



Mangårdsbyggnad och torkria vid Klockargården

På Klockargården står flera olika byggnader, alla väl underhållna. Nuvarande ägare är Joa och Pia Silver, som är bosatta i Västerås. Mangårdsbyggnaden med formen av en parstuga, har genomgått ett antal förändringar under årens lopp och syftet med provtagningen var inte att utreda alla dessa faser. Endast fyra prover togs, alla från insidan i övre våningen där stockarna var frilagda.

Tre av dessa prover kunde dateras till 1858-1859, och det 4:e provet 1772. En slutsats blir därför att det skedde förhöjning av huset omkring 1860. Eftersom det inte togs flera prover bli 1772 endast fingervisning om en äldre del av huset. Vissa tecken tyder på att huset kan bestå av en vänster- och en högerhalva.



Torkrian står i nära anslutning till de övriga byggnaderna men inte på samma tomt, en väg går emellan. Byggnaden har många stockvarv av rundtimmer, 17 stockar i långsidorna från syll till väggband och ser högre ut. Många av stockarna är påfallande växtvridna och är naturligt grånade. Tvåkupigt lertegel utgör yttertak och byggnaden har en dörr på ena gaveln. Timret på insidan är i stort sett naturligt rundat, men i vissa partier bilat några stockvarv uppåt från golvet. Orsaken till detta är ej utrett. Eldstaden finns ej kvar, men det framgår var den en gång funnits. Timret är förhållandevis friskt, endast några få stockar i norra gaveln är delvis murkna. Högt uppe vid rösten finns öppningar för röken att ta sig ut. På bakre gaveln finns en mycket liten gluggöppning. Halsningen i knutarna är kort och skallarna sexkantiga, även om den ej är så tydlig. Knutarna har en karaktär av 1600-tal.



Norra gaveln på rian vid Klockargården



Bilden ovan är tagen på bakre gaveln och visar var röken kan ha släppts ut



Bilden till vänster visar några av knutarna och även exempel på starkt växtvridna stockar.



Klockargårdens ria från insidan.

Ge akt på de bilade stockarna i vänstra hörnet. En motsvarande bilning finns invid dörren, vilket syns på den högra bilden nedan. I öppning i golvet till höger fanns tidigare eldstaden.



Bertil använder tillväxtborr och handkraft vid provtagningen



Kjell har en elektrisk bormaskin till hjälp

Nedan visas exempel på de olika proverna. Kjells borrhövar har en diameter på 15 mm och kan slipas direkt. Tillväxtborren ger en borrhöva som är bara 5 mm, så provet måste limmas fast på ett stadigt underlag före slipningen. I gengäld behövs inte tillgång till elektricitet och det blir mindre åverkan. Observera de tätningade partierna i mitten på provet.



Grällsgårdens torkria

Denna ria är mycket mindre än rian vid Klockargården, inte bara höjden utan även på bredden och längden. Det finns 14 stockvarv i långsidorna och stockarnas dimension är även grannare än den första rian. Många av stockarna är rötskadade, delvis beroende på bristande underhåll. Särskilt bottenvarvet är i dålig kondition. Vissa väggar har till viss del bågnat. Taket är täckt med tvåkupigt lertegel och såg helt ut. Alla väggarna består av runda obehandlade tallstockar. Knutarna har samma karaktär som Klockargårdens ria, med kort halsning och sexkantade knutskallar.. Tyvärr var det svårt att få en överblick av insidan, eftersom byggnaden var helt belamrad med diverse redskap. Detta hindrade även provtagningen, så att endast södra långväggen och framsidan är representerad i undersökningen. Muren fanns ej kvar men torkstängerna i taket fanns på plats.



Detalj från högra framsidans knutning. De sexkantiga skallarna syns och även att några stockar delvis är ruttna.

Det finns risk att rian fortsättningsvis blir dåligt underhållen, eftersom nuvarande ägare inte ansåg sig ha råd med detta



Rian vid Grällsgården från framsidan, observera elverket framför.



Koncentrerad provtagning bland bråten. Har man tillgång till elverk fungerar även den elektriska bormaskinen

Resultatet av undersökningen

De båda provserierna analyserades var för sig och resultat och kommentarer till varje enskilt prov framgår av nedanstående sammanställningar. Endast en stock ingår i båda provserierna. Den är hämtad från rian vid Klockargården och har beteckningen "Prov 6" i Jan-Olovs rapport och Klr01 i Bertils.


Samstämmigheten visade sig vara stor, särskilt om rian vid Grällsgården. Här fanns inga tvivel eller risk för feldatering. Proverna av Klockargårdens bostadshus gav också lättolkade och entydiga värden. Däremot visade sig rian vid Klockargården ge en stor spridning av årtal för sista årsring. Två stockar stöder dock nedanstående datering. Vissa stockar var så svårtolkade att de inte finns med i redovisningen.

Bostadshusets övervåning vid Klockargården dateras till 1859.

Rian vid Klockargården dateras till 1735.

Rian vid Grällsgården dateras till 1775.

Bingsjö 2006, provens placering utefter en tidsaxel



I ovanstående diagram finns båda provserierna med. Proverna med prefix Gria, Kria och Klg är från Nordkvist/Språngs serie. (efter omskanning och datering med program från Cybis Elektronik & Data AB)

En sammanvägd medelkurva har därefter skapats och vid jämförelse med två olika jämförelsekurvor för Dalarna blir resultatet enligt nedan, med ett första och ett andra alternativ mot respektive referens. Dessa referenser är officiella referenser, som finns sparade i internationella arkiv.

<u>Korr. koefficient</u>	<u>TTest</u>	<u>Överlappande år</u>	<u>Referenskurva</u>
0,59	15,5	459	Björbokurvan enl. T Axelsson
0,19	3,6	352	
0,66	18,8	459	SE007Dalarna, vedlaboratoriet Lund
0,15	3,3	459	

TTest är ett framräknat värde baserat på både korrelations koefficienten och antalet överlappande år. En korrelations koefficient som överstiger 0,5 eller ett värde större än 8 på TTest är ett gott värde. En blockanalys visar att perioden från 1780 och framåt ger en något lägre korrelation. Av ovanstående, med TTest över 15, framgår att materialet i undersökningen ger en värdefull referenskurva för denna region och täcker årtalen 1400 – 1859. Några ytterligare prover skulle kunna förstärka värdena för åren efter 1750.

Individuella rapporter 1

Prover från Bingsjö 2006-10-31 sammanställd av Jan-Olov Språng.
Provtagning 2006-10-14 av Kjell Nordkvist. Borrade prover.

Sex prover från rian på Klockargården.

Nr 1 med mycket tätvuxna och kontrastfattiga partier. Omfattar även kärnan. Slipade ytterligare och skannade i 3200 dpi. Inmätt i höjdläge 200 – några diffusa ställen. Korrelation tydlig till **1400-1736** mot SE007. Hittar de karakteristiska åren 1708-1709 (som i Lumshedenladan).

Nr 2 mycket tätvuxen på slutet men läsbar. Ej kärna. Inskannad med 3200 dpi och uppmätt i höjdläge 200. Svårtolkat de sista ringarna, men 222 värden inmätta. Ger en uttydbar korrelation endast mot SE007 till **1417-1638**. Bättre om endast de 195 första ringarna tas med.

Nr 3 lästes in i 3200 dpi och uppmättes på höjd 400. Ej kärna. 154 värden registrerades. Korrelerar relativt tydligt både mot SE007 och SWED305 till **1533-1686**. Även mot ”Kungsberg 14 serier” framträder 1686.

Nr 4 är mycket tätvuxen i slutet men med godtagbar kontrast. Ej kärna. Skanning i 3200 dpi. Mätte in 171 värden i höjdläge 400. Någorlunda korrelation till **1500-1670** mot SE007.

Nr 5 är inte mätbar i originalskick. Ett parti med icke urskiljbara ringar. Måste bearbetas ytterligare. Skannar i alla fall in partiet efter det oläsbara. Med hjälp av nr 1 hittas en korrelation till 1647-1734.

Slipar ytterligare och skannar hela biten med 3200 dpi. (Fil 05). Mäter i höjdläge 200 och får 177 värden efter lite redigering. Ganska tydlig korrelation till **1558-1734**.

Nr 6 är svår med täta ringar. Skannar i 3200 dpi. Ej kärna. Korrelerar någorlunda till 1531-1732 med hjälp av nr 1. Även här ”pointer years” 1708-1709. Visuellt räknar till **1734** från pekåren 1708-09.

Bildar medelvärde av prov 3 och 4 och får då tydlig korrelation mot både SE007 och SWED305 till **1500-1686**. Den kombinationen korrelerar dåligt mot övriga Bingsjöprover.

Två prover från bostadshuset på Klockargården.

Nr 1 med några diffusa partier. Ej kärna. Inläst med 3200 dpi och uppmätt i höjd 450. 194 värden som korrelerar tveklöst till **1579-1772** mot t.ex SE007. Pekåren 1708-09 anas.

Nr 2 med relativt tydliga ringar hela vägen. Ej kärna. Inläst med 3200 dpi och uppmätt i höjd 700. 207 värden som korrelerar tveklöst till **1653-1859** mot t.ex SE007.

Fyra prover från Grällsrian.

Nr 1 (Grällsrian 11) med få breda ringar. Skannad med 3200 dpi, läst på höjd 300. 47 värden uppmätta. Ingen bra korrelation. Efter jämförelse med resultatet av prov nr 4 hittas **1729-1775**.

Nr 2 med tätvuxna partier. Skannad med 3200 dpi och uppmätt på höjd 800. Ej kärna. 227 värden korrelerar ganska bra till **1549-1775**.

Nr 3 ett verkligt kortprov. 38 värden inlästa på höjd 400. För få värden att göra beräkning på. Uppskattas till **1728-1765** efter jämförelse med prov 4.

Nr 4 tydligt prov. Inskannad med 3200 dpi och uppmätt på höjd 400. Någon ring från kärnan. 108 värden och tveklös korrelation till **1666-1773** mot SE007.

Individuella rapporter 2, sammanställd av Bertil Israels

Proverna från Bingsjö tagna 14 oktober 2006-11-09, dels på en ria vid Klockargården och Klockargårdens storstuga, dels på en ria vid Grälls gården.

Klockargårdens Ria, daterad till tidigast 1735 (1411-1735)

Av prover tagna i 9 olika stockar med totalt 18 radier har 6 olika stockar och 11 radier använts till underlag i resultatet. Vissa av proverna var mycket tätringade och skapade diffusa kontraster. Några prover gav dåliga korrelationer mot referensmaterialet och har därför inte tagits med. Vid sammanvägning av proverna blir kurvpassningen mot referensen övertygande och med en mycket stark överensstämmelse i det äldre partiet från omkring 1650 till 1411

Prov nr 1:1 märkt med KLR01a är det borrhprov som Kjell gav mig som parallelltest. Antalet årsringar är 201 men når inte kärnan. Hade inga svåra passager vid uppmätningen. Troligaste datering till 1531-**1734**, med stöd av KLR01c.

Prov nr 1:2 märkt KLR01c är mitt prov i samma stock som prov klr01a, dvs. motsvarande parallellprov. Provet omfattar 199 år med datering till 1537-**1735**

Prov nr 2 märkt KLR02a omfattar 149 år där några få ringar fattas till kärnan. Två tätvuxna partier, men inget större problem vid uppmätning. Övertygande korrelation till 1416-**1564**. Den äldre halvan av ringserien mycket stark korrelation.

Prov nr 3 märkt KLR03a & KLR03b är de två radierna vid genomborring av stocken. 03a omfattar 115 år men träffar inte riktigt kärnan och utgör andra radien vid genomborringen av stocken. Inga svårigheter vid uppmätning. Stark korrelation till 1425-**1539**. 03b mäter 238 år med något svag men entydig korrelation till 1424-**1661**.

Prov nr 4 märkt KLR06a & KLR06c är två radier i samma stock. KLR06a är radien mot insidan och ger hyfsad korrelation till 1412-**1729** och omfattar hela 318 årsringar och går in till kärnan. Det finns dock ett mycket besvärligt parti mellan 27 och 44 årsringen med diffusa ringar. Vilket kan leda till att dateringen kan anges +/- 1-4 år. Med stöd av andra radien, mot utsidan prov KLR06c blir slutåret 1729.

Prov KLR06c, radien mot utsidan i samma stock, har 217 årsringar och även något diffusa årsringar. Hyfsat stark korrelation till 1411-**1627**.

Klockargårdens storstuga, daterad till 1858, 1859 (1576-1859)

Prov taget i två stockar på övervåning närmast golvet på bakre långväggen i södra kammaren. Båda proverna ger en entydig datering till **1858** för provet märkt KGB01a med 236 ringar in till kärnan respektive **1859** för provet KGB02a. Endast en radie per stock är uppmätt eftersom en så övertygande korrelation fanns mot referenskurvor.

Grällsgårdens ria, daterad till 1775, (1652-1775)

Prov taget i 5 stockar med 7 radier uppmätta. Relativt få årsringar i proverna, men inga tveksamma eller diffusa årsringar. God samstämmighet mellan proverna ger övertygande datering.

Prov nr 1 märkt BIR01a & BIR01 omfattar 110 resp. 90 årsringar och går till träd kärnan. Prov 01a daterad till 1666-1775 och 01b till 1666-1755, där 01b representerar radien mot utsidan av stocken.

Prov nr 2 märkt BIR02a & BIR02b, två radier i samma stock, går ävenledes genom träd kärnan. Tydliga lättolkade årsringar. Övertygande datering till 1652-1774 för 02a och 1652-1752 för 02b. Antalet årsringar är 123 resp. 95.

Prov nr 3 märkt BIR03a omfattar 99 år och täcker inte in till kärnan. Inga tvetydigheter vid uppmätning. Datering till 1675-1773.

Prov nr 4 märkt BIR04a omfattar 67 år och går in till träd kärnan. Lätt uppmätning och entydig datering till 1708 till 1774.

Prov nr 5 märkt BIR05a har endast 63 årsringar och täcker inte kärnan. Övertygande korrelation ger datering till 1713-1775

